



Descripción y Usos:

Formulado especialmente para conseguir máxima facilidad de escritura y borrado. Resistente al uso y persistencia del tono mate.

Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Es de rápido secado y bajo olor.

Puede utilizarse sobre todo tipo de superficie que se quiera utilizar como pizarrón.

Ficha técnica:

Vehículo: Resina alquídica

Pigmento: Dióxido de titanio, Verde Ftalo, Negro de Humo y cargas inertes, dependiendo del color.

Peso específico: 1,54- 1,58 gr cm³, dependiendo del color

Viscosidad(Stormer, 25°C): 95-100 UK

No Volátiles □ □ % **Peso:** 75-78 %, dependiendo del color

Color: Negro y Verde

Brillo: Mate

Número de manos sugeridas: 2-3

Secado al tacto: 3-5 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

Secado para repintado: 8 horas

Secado duro: 12 horas

Limpieza y dilución: aguarrás

Rendimiento teórico: 6 a 10 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del

método de aplicación adoptado .

Tiempo de almacenamiento:

Presentaciones: 500 cm³, 1 L, 4 L, 18 L, 200L.

Tratamiento Previo:

Sobre superficies nuevas de madera, yeso o revoque, lijar y luego limpiar; no se requiere fondo. Sobre hierro, desengrasar y aplicar fosfatizante. Luego, Cromato, según las instrucciones respectivas.

Sobre superficies pintadas: si la pintura está en buenas condiciones, sólo lijar superficialmente. Si se encontrara en malas condiciones, eliminar la pintura con Removedor 1 Minuto y proceder como en el caso de superficies nuevas. La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad. Agitar el envase antes de aplicar.

Aplicación:

Diluir con Solrrás en la cantidad necesaria para tener una buena nivelación. Aplicar una o dos manos, según necesidad. Secado entre manos, 8 horas.

Esperar 24 horas antes de poner el pizarrón en uso. La efectividad del borrado se logra a medida que se intensifica su uso.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO₂. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico.